


D.2.2.1 Rozvod stlačeného vzduchu

Výkresová část

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | 01/2026 | R. Nedbal | Ing. J. Dymáček | Dokumentace pro provedení stavby | |
| REVIZE | DATUM | VYPRACOVAL | SCHVÁLIL | POPIS | |
| AKCE - STAVBA | Rekonstrukce automatizace OP, RY171- Projektová dokumentace RY161 regenerace | | | STUPEŇ PROJEKTU | |
| | Objekt RY161, RY171 | | | DPS | |
| INVESTOR | Synthesia a.s. | | | PARÉ ČÍSLO | |
| MÍSTO | Semtín 103, 530 02 Pardubice | | | | |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | 22-02-058-DZ1 | | | | |
|  ŠPRINC s.r.o. Pardubická 234 533 52 Srch tel.: +420 737 256 495 e-mail: sprinc@sprinc.cz | | ČÍSLO DOKUMENTU | | REVIZE | |
| | | D.2.2.1-03 | | 0 | |

D.2.2.1-03 Výkresová část

| ČÍSLO VÝKRESU | NÁZEV | POČET LISTŮ | REVIZE |
|---------------|-------------------------------|-------------|--------|
| D.2.2.1 - 101 | Dispozice – Přízemí 0.00 m | 1 | 0 |
| D.2.2.1 - 102 | Dispozice – 1. patro +6.00 m | 1 | 0 |
| D.2.2.1 - 103 | Dispozice – 2. patro +12.00 m | 1 | 0 |
| D.2.2.1 - 104 | Dispozice – 3. patro +18.00 m | 1 | 0 |
| D.2.2.1 - 105 | Dispozice – 4. patro +24.00 m | 1 | 0 |