


D.1.2.8.1 MaR - Aparatura 09

Seznam výkresů-výkresy

0	01/2026	V. Novotný	Ing. Jan Dymáček	DPS
REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	POPIS
AKCE - STAVBA	Rekonstrukce automatizace OP, RY171 - Projektová dokumentace RY161 regenerace			STUPEŇ PROJEKTU
	Objekt RY161, RY171			DPS
INVESTOR	Synthesia, a.s.			PARÉ ČÍSLO
MÍSTO	Synthesia, a.s., areál Rybitví			
ČÍSLO ZAKÁZKY	22-02-058-DZ1			
 ŠPRINC s.r.o. Pardubická 234 53352 Srch e-mail: sprinc@sprinc.cz		ČÍSLO DOKUMENTU D.1.2.8.1 - 06		REVIZE 0

ČÍSLO VÝKRESU	NÁZEV	POČET LISTŮ	REVIZE
D.1.2.8.1 - 101	Rozvaděč DT09	84	0
D.1.2.8.1 - 102	Dispozice velín	1	0
D.1.2.8.1 - 103	Dispozice RY161 AP09 – Přízemí 0.00 m	1	0
D.1.2.8.1 - 104	Dispozice RY161 AP09 – 1. patro +6.00 m	1	0
D.1.2.8.1 - 105	Dispozice RY161 AP09 – 2. patro +12.00 m	1	0
D.1.2.8.1 - 106	Dispozice RY161 AP09 – 3. patro +18.00 m	1	0
D.1.2.8.1 - 107	Dispozice RY161 AP09 – 4. patro +24.00 m	1	0
D.1.2.8.1 - 108	Technologické schéma	1	0
D.1.2.8 - 700	Schéma komunikace	1	0