


D.2.2.3 UPS

Seznam dokumentace

| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | 01/2026 | V. Novotný | Ing. J. Dymáček | DPS |
| REVIZE | DATUM | VYPRACOVAL | SCHVÁLIL | POPIS |
| AKCE - STAVBA | Rekonstrukce automatizace OP, RY171 – Projektová dokumentace RY161 regenerace | | | STUPEŇ PROJEKTU |
| | Objekt RY161, RY171 | | | DPS |
| INVESTOR | Synthesia, a.s. | | | PARÉ ČÍSLO |
| MÍSTO | Synthesia, a.s., areál Rybitví | | | |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | 22-02-058-DZ1 | | | |
|  ŠPRINC s.r.o. Pardubická 234 53352 Srch e-mail: sprinc@sprinc.cz | | ČÍSLO DOKUMENTU D.2.2.3 - 01 | | REVIZE 0 |

[illegible]

| POŘADÍ | ČÁST | NÁZEV | ČÍSLO DOKUMENTU | POČET LISTŮ | REVIZE |
|--------|------|--------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| 1 | 01 | Seznam dokumentace | D.2.2.3 - 01 | 3 | 0 |
| 2 | 02 | Technická zpráva | D.2.2.3 - 02 | 6 | 0 |
| 3 | 03 | Seznam kabelů | D.2.2.3 - 03 | 3 | 0 |
| 4 | 04 | Technicko-obchodní specifikace | D.2.2.3 - 04 | 9 | 0 |
| 5 | 05 | Seznam výkresů-výkresy | D.2.2.3 - 05 | 16 | 0 |